



Motorysa



Información importante campaña Fé de Erratas (2015).

Outlander Kaiteki

Motores y Máquinas S.A. Motorysa, se permite informar que en el año 2015 se publicó en la página www.motorysa.com/vehiculos/outlander-kaiteki-0, información relacionada con la seguridad del vehículo Mitsubishi Outlander versiones 2.0L y 2.4L comercializado en Colombia incluyendo el cuadro con el símbolo de la EURO NCAP seguido de cinco estrellas indicando que dicho vehículo cuenta con la máxima calificación de 5 estrellas euro NCAP en seguridad otorgada por dicho sistema internacional.

De esta manera, se aclara que el vehículo Mitsubishi Outlander versión 2.0L comercializado en Colombia no cuenta con doble airbag lateral, tipo cortina y de rodilla, control electrónico de estabilidad, recordatorio de cinturón de seguridad y asistencia para limitación de velocidad, por su parte el vehículo Mitsubishi Outlander 2.4 comercializado en Colombia no cuenta con doble airbag lateral, tipo cortina y de rodilla, recordatorio de cinturón de seguridad, asistencia para limitación de velocidad, aspectos valorados por la EURO NCAP para brindar la calificación de 5 estrellas.

Esta información fue retirada de la página web desde el 29 de diciembre de 2015.

Lancer EX

Motores y Máquinas S.A. Motorysa, se permite informar que en el año 2015 se publicó en la página www.motorysa.com/vehiculos/lancer_ex, información relacionada con la seguridad del vehículo Mitsubishi Lancer Ex comercializado en Colombia incluyendo el cuadro con el símbolo de la ANCAP seguido de cinco estrellas indicando que dicho vehículo cuenta con la máxima calificación de seguridad otorgada en este sistema de valoración.

De esta manera, se aclara que el vehículo Mitsubishi Lancer Ex comercializado en Colombia no cuenta con el control electrónico de estabilidad, aspectos valorado por la ANCAP para brindar la calificación de 5 estrellas.

Esta información fue retirada de la página web desde el 12 de enero de 2016

Nueva Outlander

Motores y Maquinas S.A. Motorysa, se permite aclarar que la publicación realizada en medios de comunicación impresos relacionados con el lanzamiento de la nueva OUTLANDER, en la cual se mencionó que venía equipada con 7 airbags, correspondía únicamente a la versión Mitsubishi Outlander 3.0 L.